

تعريف بالرموز:

n	عدد العينات
m	عدد المفردات
R	المدى : أعلى قيمة في العينة – ادنى قيمة في العينة
X_i	المفردة
P_i	نسبة الوحدات المعابة في العينات الى عدد الوحدات الكلية
C_i	عدد الشوائب في العينة
\bar{C}	نسبة الوحدات المعابة الى عدد العينات
σ_i	الانحراف المعياري
\bar{X}_i	المتوسط الحسابي للعينة i
\bar{X}	متوسط المتوسطات الحسابي (الخط المركزي)
A₂, B₁, B₂, D₃, D₄	عبارة عن قيمة ثنائية تعطى في السؤال او تستخرج من جدول القيم الثابتة حسب قيمة عدد المفردات m
UCL	الحد الاعلى للسيطرة
LCL	الحد الادنى للسيطرة
$\sum \bar{X}_i$	مجموع متوسطات جميع العينات
$\sum R_i$	مجموع مدى جميع العينات

خرائط السيطرة للوسط الحسابي:

$\bar{X}_i = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_i}{n}$	\bar{X}_i
$UCL = \bar{X} + (A_2 * \bar{R})$	UCL
$LCL = \bar{X} - (A_2 * \bar{R})$	LCL
$\bar{R} = \frac{\sum R_i}{n}$	\bar{R}
$\bar{X}_{new} = \frac{\sum \bar{X}_i - (\text{مجموع متوسطات القيم المرفوضة})}{n - (\text{عدد القيم المرفوضة})}$	\bar{X}_{new}
$\bar{R}_{new} = \frac{\sum R_i - (\text{مجموع مدى القيم المرفوضة})}{n - (\text{عدد القيم المرفوضة})}$	\bar{R}_{new}

خرائط السيطرة للمدى:	
$UCL = \bar{X} + (A_2 * \bar{R})$	UCL
$LCL = \bar{X} - (A_2 * \bar{R})$	LCL
$\bar{R} = \frac{\sum Ri}{n}$	\bar{R}

خرائط السيطرة للانحراف المعياري:	
$UCL = B_2 * \bar{\sigma}$	UCL
$LCL = B_1 * \bar{\sigma}$	LCL
$\sigma_i = \frac{\sqrt{\sum xi^2 - m\bar{x}^2}}{m - 1}$	σ_i
$\sum xi^2 = X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + \dots + X_i^2$	$\sum xi^2$
$\bar{\sigma} = \frac{\sum \sigma_i}{n}$	$\bar{\sigma}$

خرائط السيطرة للوحدات المعيبة (المرفوضة):	
$UCL = \bar{P} + 3 * \sqrt{\frac{\bar{P} * (1 - \bar{P})}{m}}$	UCL
$LCL = \bar{P} - 3 * \sqrt{\frac{\bar{P} * (1 - \bar{P})}{m}}$	LCL
$\bar{P} = \frac{\sum Ci}{n}$	\bar{P}
عدد الوحدات المعيبة في العينة i مقسومة على عدد الوحدات الكلية (نسبة المعاب الى الكل)	P_i

خرائط السيطرة للشوائب:	
$UCL = \bar{C} + 3 * \sqrt{\bar{C}}$	UCL
$LCL = \bar{C} - 3 * \sqrt{\bar{C}}$	LCL
$\bar{C} = \frac{\sum Ci}{n}$	\bar{C}