



(7) إحدى تكاليف الفشل الداخلية والتي تشير للتكاليف المتعلقة بالمواد والعمالة والمصاريف الأخرى التي تدفع في سبيل إصلاح المنتجات المعيبة، هي:

الواجب الثالث

(أ) المردودات.

(ب) إعادة العمل.

(ج) العادم/ الخردة.

(د) تحليل الفشل.

إدارة الجودة

(8) "التشخيص الدقيق للمشكلة للمساعدة في حلها" – مفهوم لإحدى مراحل الطريقة العلمية للتحسين المستمر، وهي:

(أ) تحليل العنثبات الحالية.

(ب) تحديد الغرض.

(ج) تحديد النطاق.

(د) وضع تصور للعمليات المستقبلية.

(9) إحدى مستويات تبني إدارة الجودة الشاملة الذي يتصف بوجود خبرة لدى المنظمات في تحسين الجودة (3-5) سنوات، حيث تقوم المنظمات بتجريب طرق جديدة، وتستخدم الأساليب الإحصائية لضبط الجودة، هو:

(أ) مستوى رابحو الجوائز.

(ب) مستوى منفذو التحسينات.

(ج) مستوى المترددون.

(د) مستوى مستخدمو الأدوات.



(10) إحدى أدوات الضبط الإحصائي للجودة التي تمكن المسؤولين من تنظيم المعلومات حول الأخطاء في المنتجات وأسبابها، والربط بين نوع الخطأ وتكرار حدوثه، وكذلك ترتيب المشكلات وفقاً لأهميتها النسبية، هي:

(أ) قائمة المراجعة.

(ب) خريطة القنابحة.

(ج) شكل الانتشار.

(د) خريطة تدفق العمليات.